

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فصل هفتم:

خواص بتن سخت شده


Properties of condensed concrete



❖ خواص بتن سخت شده *The properties of condensed concrete*

۱- عمل آوری بتن *Curing*


تا وقتی که سیمان کاملاً هیدراته نشده است. بایستی در معرض رطوبت بیش از ۸۰٪ قرار گیرد تا عمل هیدراسیون تکمیل شده و بتن مقاومت خود را کسب نماید.



ایجاد برکه آب



ایجاد حوضچه آب



ایجاد مه یا جریان بخار آب



Good fogging




Applying curing compound while concrete is still fresh





روش استفاده از پوشش های خیس





Cotton Filler

10 Oz. Burlap



استفاده از مواد محافظ



پوشش های عایق (برودتی، رطوبتی)



پوشش های عایق (برودتی، رطوبتی)




Fig.12-6. Impervious curing paper is an efficient means of curing horizontal surfaces. (IMG12361)

❖ مدت زمان عمل آوری

- مدت زمان عمل آوری بتن تا کسب ۷۰٪ مقاومت بتن (تقریباً مقاومت ۷ روزه) بایستی عمل آوری ادامه پیدا کند.
- مدت عمل آوری بستگی به درجه حرارت و نوع سیمان مصرفی و یا افزودنی در بتن دارد.
- می توان ابتداء بتن شاهدهی ساخت و مدت زمانی که بتن ۷۰٪ مقاومت را کسب کرد زمان عمل آوری را بدست آورد.
- اگر عمل آوری قطع شود و دوباره از سر گرفته شود، کسب مقاومت دوباره شروع می شود.

Compressive strength, percent of 28-day moist-cured concrete

Hydration at work
(Courtesy of Portland Cement Assoc.)



←
Concrete in Polysteel Forms

←
Concrete when plain forms are removed after 3 days

❖ تاثیر درجه حرارت بر روی عمل آوری بتن

- در ۱۰- درجه سانتیگراد اصلاً هیدراسیون انجام نمی شود.
- در ۵- درجه سانتیگراد هیدراسیون خیلی کند انجام می شود.
- در حالت عمل آوری با بخار، اگر تونل بخار تحت فشار نباشد عمل آوری تا ۲ روز کافی است. اگر ۶۰ تا ۷۰٪ فشار باشد ۱ روزه هم کافی است.
- اگر از روش گرما استفاده کنند قالب را گرم می کنند تا سرعت هیدراسیون افزایش یابد اما نه تا حدی که آب آن بخار شود.





Fig. 12-11. One-day strength increases with increasing curing temperature, but 28-day strength decreases with increasing curing temperature (Verbeck and Helmuth 1968).

Fig. 12-2. Effect of moist curing time on strength gain of concrete (Gonnerman and Shuman 1928).





Fig. 12-10. Relationship between strength at 18 hours and delay period prior to steaming. In each case, the delay period plus the steaming period totaled 18 hours (Hanson 1963).



- ① Initial delay prior to steaming 3 to 5 hours
- ② Temperature increase period 2½ hours
- ③ Constant temperature period 6 to 12 hours*
- ④ Temperature decrease period 2 hours

❖ مزایای عمل آوری بتن

1- افزایش مقاومت بتن


2- افزایش دوام بتن - به علت کاهش ترک خوردگی و کاهش نفوذپذیری بتن

3- افزایش مقاومت در برابر سایش

4- کاهش میزان خزش در بتن (*Creep*)

5- کاهش افت ناشی از انقباض بتن (*Shrinkage*)

خزش: تغییر شکل بتن در اثر تنش ثابت در طول زمان



افت بتن: کاهش حجم بتن یا خمیر سیمان ناشی از عمل هیدراسیون سیمان

❖ عمل آوری بتن در هوای گرم

- دمای مناسب برای بتن ریزی ۱۰ تا ۱۶ درجه است.

- هرچه دما بیشتر باشد مشکلات زیر ایجاد می شود.

۱- افزایش سرعت گیرش سیمان

۲- تبخیر سریع آب مصرفی بتن ← کاهش سریع کارآیی بتن

۳- ایجاد ترک های زیادی در سطح بتن ← کاهش مقاومت و دوام

❖ پیش بینی های لازم برای بتن ریزی در هوای گرم

۱- استفاده از سیمان دیرگیر

۲- استفاده از افزودنیها

۳- استفاده از پوزولانها

۴- سرد کردن آب مصرفی (استفاده از یخ)

۵- سرد کردن قالب ها به وسیله ی آب پاشی

۶- خنک کردن و آب پاشی سنگدانه ها قبل از مصرف

۷- حداقل کردن زمان بتن ریزی

۸- بتن ریزی در شب یا صبح زود



Fig. 13-6. Substituting ice for part of the mixing water will substantially lower concrete temperature. A crusher delivers finely crushed ice to a truck mixer reliably and quickly. (IMG12265)



Fig. 12-7. Polyethylene film is an effective moisture barrier for curing concrete and easily applied to complex as well as simple shapes. To minimize discolouration, the film should be kept as flat as possible on the concrete surface. (IMG12360)

❖ عمل آوری بتن در هوای گرم

۱- مرتباً آب دهی

۲- استفاده از گونی های خیس یا پلاستیک

۳- استفاده از ماده اسپری کیورینگ *Curing*

❖ عمل آوری در هوای سرد

در دمای کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد بتن اصلاً خودش را نمی گیرد.

روش های مورد استفاده در بتن ریزی هوای سرد:

۱- بتن با سیمان بیشتر

۲- استفاده از سیمان زود گیر

۳- استفاده از مواد افزودنی

۴- استفاده از کلرور کلسیم بدون آرماتور

افزایش سرعت گیرش

۵- استفاده از ضد یخ

پائین آوردن نقطه ی انجماد بتن

۶- استفاده از مواد حباب زا

❖ روش های جلوگیری از یخ زدن

۱- استفاده از پشم و شیشه


۲- استفاده از بخار آب و کشیدن پلاستیک

۳- استفاده از بخاری در فضاهای بسته

سیستم های گرمازا




Fig. 14-24. A direct-fired heater installed through the enclosure, thus using a fresh air supply. (IMG12206)



a) Direct-fired heater



Fig. 14-23. An indirect-fired heater. Notice vent pipe that carries combustion gases outside the enclosure. (IMG12275)



b) Indirect-fired heater

استفاده از کف نیتروژن



Fig. 13-1. Liquid nitrogen added directly into a truck mixer is an effective method of reducing concrete temperature for delivery to mass concrete placements or during hot-weather concreting. (IMG12357)



Fig. 14-11. Example of a concrete floor that was saturated with rain, snow, or water and then frozen, showing the need for air entrainment. (IMG12353)



Fig. 14-17. Even in the winter, an outdoor swimming pool can be constructed if a heated enclosure is used. (IMG12269)







Don't forget winter protection



Concrete Strength

❖ مقاومت بتن

✓ مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت برشی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت خمشی، مقاومت در برابر ضربه، مقاومت در برابر یخ زدگی و ذوب شدگی، نفوذپذیری بتن، جمع شدگی، خزش بتن.

✓ چون همیشه امکان انجام همه آزمایش ها نیست، یک آزمایش را ملاک قرار داده و برحسب آن سایر معیارها را می سنجد که این آزمایش، آزمایش مقاومت فشاری است.

Compressive strength

❖ مقاومت فشاری

در سیستمهای اروپایی (CEB) ← f'_{cu} نمونه های مکعبی

← Cubic $15 \times 15 \times 15 \text{ Cm}$

مقاومت فشاری

در سیستمهای آمریکایی و ایران ← f'_c نمونه های استوانه ای

Cylinder $15 \times 30 \text{ Cm}$

سرعت اعمال نیرو $3 \frac{\text{mm}}{\text{min}} =$ ✓



✓ مقاومت بتن در سنین ۳ روز، ۷ روز و ۲۸ روز (آنچه در محاسبات مهم است) اندازه گیری می شود.

منظور از f_c' مقاومت ۲۸ روزه نمونه استوانه ای است.

✓ مقاومت ۷ روزه اندازه گرفته می شود. برای بتن های معمولی، تقریباً ۷۰ درصد مقاومت ۲۸ روزه است.

✓ در بتن های دیرگیر، بتن های پوزولانی و سرباره ای، ملاک مقاومت ۱۱ و ۲۲ و ۴۲ روزه است.

❖ آزمایش مقاومت فشاری

دمای آزمایشگاه بتن ← ۲۳ درجه سانتیگراد

دمای آب ← ۲۱ درجه سانتیگراد

$\frac{1}{3}$ گوگرد + $\frac{2}{3}$ ماسه ریز (ماسه بادی)

نمونه استوانه ای حتماً باید کپینگ شود

پودر دندان سازی

صاف کردن سطوح نمونه

✓ نمونه مکعبی نیازی به کپینگ ندارد زیرا ۵ سطح صاف دارد.


تبدیل مقاومت فشاری مکعبی به استوانه ای:

$$\frac{f'_c}{f'_{cu}} = 0.8$$

$$\frac{f'_c}{f'_{cu}} = 0.76 + 0.2 \log \frac{f'_{cu}}{200}$$

فرمول دقیق تر :

✓ خطوط شکست در نمونه مکعبی یکدیگر را قطع می کنند، ولی در نمونه ی استوانه ای قطع نمی کنند.



شکل ۲-۲ توزیع تنش های جانبی (اصطکاک) ناشی از تفاوت خصوصیات بتن و صفحه فولادی اعمال بار، در ارتفاع نمونه های استوانه ای و مکعبی

❖ عوامل موثر در مقاومت فشاری

۱- نسبت آب به سیمان $\frac{W}{C}$ (مهمترین عامل) بیشتر $\frac{W}{C}$ ← مقاومت کمتر

۲- کیفیت سنگدانه ها (هر چه شکسته تر، مقاومت بیشتر) و مقدار سنگدانه

۳- کیفیت سیمان (ترکیبات اصلی - ترکیبات فرعی - ریزی سیمان)

۴- پیوسته بودن سنگدانه ها

۵- کیفیت آب مصرفی

۶- شکل و اندازه ی نمونه ها (ابعاد نمونه ها)



ابعاد کوچکتر، مقاومت بیشتر



نمونه مکعبی، مقاومت بیشتر

۷- سن بتن


۸- نحوه ی نگهداری بتن

۹- اسلامپ یا کارایی بتن

❖ مقاومت کششی

آزمایش کشش مستقیم

تنش کششی مستقیم ← $\sigma_t = \frac{T}{A}$



مقاومت کششی از طریق آزمایش برزیلی (آزمایش شکافت)



(حدود ۱۲٪ نسبت به آزمایش کشش مستقیم جواب های بیشتری می دهد.)

تنش کششی

$$f_t = \frac{2P}{\pi LD}$$

L = طول نمونه (معمولاً ۳۰ سانتیمتر)


D = قطر نمونه (معمولاً ۱۵ سانتیمتر)



مقاومت کششی از طریق خمش خالص *Flexural test*


(حدود ۴۰٪ نسبت به آزمایش کشش مستقیم جواب های بیشتری می دهد)

$$f_t = \frac{M}{S}$$




❖ مقاومت کششی از طریق اعمال پیچش


این روش معمولاً در کارهای تحقیقاتی به کار می‌رود.



$$T = Pa$$



❖ روش های اندازه گیری مقاومت بتن اجراء شده



۱- مغزه گیری (*Coring*) ← روش مخرب

$5 \times 10cm$

$10 \times 20cm$

$15 \times 30cm$

۲- چکش اشمیت ← روش غیر مخرب

باچکش ضربه ای به بتن می زنند، فتری در داخل چکش رها می شود. میزان برگشتن آن به سختی بتن بستگی دارد که به وسیله یک گراف، مقاومت تقریبی بتن اندازه گیری می گردد.



بانتسکر از توجه شما